



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugvorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Lupfig/AG, 10 August 2015, 13:48 LT

Luftfahrzeug:

Immatrikulation: HB-PQI
Muster: PA-28-161 CADET
Halter: Fliegerschule Birrfeld AG, Flugplatz Birrfeld, Postfach 133, 5242 Lupfig
Eigentümer: Fliegerschule Birrfeld AG, Flugplatz Birrfeld, Postfach 133, 5242 Lupfig

Pilot: Schweizer Bürgerin, Jahrgang 1953

Flugschüler: Schweizer Bürger, Jahrgang 1975

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: Schulung
Startort: Birrfeld (LSZF)
Ziel: Birrfeld (LSZF)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: -
Drittpersonen: -
Luftfahrzeug: Keine äusserlich erkennbaren
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Kurz nach dem Start von der Piste 26 verlor der Motor seine Leistung. Die Fluglehrerin machte eine Notlandung im Gelände und das Flugzeug kam unbeschädigt zum Stillstand.