



## RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

**Lieu, date et heure:** La Tine, commune de Rossinière (VD),  
1er décembre 2024, 10h30 LT

### Aéronef

**Immatriculation:** HB-QUD  
**Type:** Cameron Balloons Limited, Z-120  
**Exploitant:** Centre alpin international, de Ballons à air chaud, rue du Cinéma 11,  
1660 Château-d'Oex  
**Propriétaire:** Centre alpin international, de Ballons à air chaud, rue du Cinéma 11,  
1660 Château-d'Oex

**Pilote:** 1

**Passagers:** 2

### Vol:

**Règles de vol:** Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Type d'exploitation:** Privé  
**Lieu de départ:** Rougemont (VD)  
**Destination:** Inconnu

### Dommages:

**Equipage:** Légèrement blessé  
**Passagers:** 1 gravement blessé, 1 légèrement blessé  
**Tierces personnes:** Aucun  
**Aéronef:** Fortement endommagé  
**Dégâts au sol:** Toiture d'une ferme et arbres endommagés

**Brève description:** Lors d'une tentative d'atterrissage d'urgence après une collision avec des arbres, le ballon à air chaud heurte violement le sol à plusieurs reprises, avant de percuter la façade d'une ferme.

Berne, 11 juin 2025