



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Hünenberg (ZG), 17. Juni 2023, 06:16 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-QZU

**Muster:** Balóny Kubícek spol. S. R.O., BB60Z

**Halter:** Hampi's Ballonfahrten, St. Wendelin 4, 6343 Holzhäusern ZG

**Eigentümer:** A&B Promotion Arnold und Partner, St. Wendelin 4,  
6343 Holzhäusern ZG

**Pilot:** 1

**Passagiere:** 6

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

**Betriebsart:** Kommerziell

**Startort:** Hünenberg (ZG)

**Ziel:** Region Ägerital/Alptal/Iberig (SZ)

### Schäden:

**Pilot:** 1 verletzt

**Passagiere:** 6 verletzt

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Zerstört

**Drittschaden:** Landschaden

**Kurzbeschreibung:** Unmittelbar vor dem Abheben des Heissluftballons brach infolge eines Gasaustritts ein Feuer im Korbinneren aus. Nachdem einige Passagiere den Ballon verlassen hatten, hob dieser kurzzeitig vom Boden ab. Die übrigen Passagiere und der Pilot konnten den Korb wenig später ebenfalls verlassen, verletzten sich dabei aber zum Teil schwer. Der Heissluftballon wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Bern, 7. Juli 2023