



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Näfels/GL, 26. Mai 2016, ca 17:30 Uhr

Luftfahrzeug 1:

Immatrikulation: HB-RBG
Muster: Boeing Stearman E75
Halter: Stearman Club, 9423 Altenrhein
Eigentümer: Stearman Club, 9423 Altenrhein

Besatzung: Schweizer Staatsbürger, Jahrgang 1969
Schweizer Staatsbürgerin, Jahrgang 1985 (Trainee)

Passagiere: keine

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: privat
Startort: Mollis LSMF
Ziel: Mollis LSMF

Schäden:

Besatzung: nicht verletzt
Passagiere: --
Drittpersonen: --
Luftfahrzeug: erheblich beschädigt
Drittschaden: --

Luftfahrzeug 2:

Immatrikulation: T7-FUN
Muster: Pilatus PC-7
Halter: Fun Flying Club, c/o Fliegermuseum, 9423 Altenrhein
Eigentümer: Fun Flying Club, c/o Fliegermuseum, 9423 Altenrhein

Besatzung: Schweizer Staatsbürger, Jahrgang 1951
Deutscher Staatsbürger, Jahrgang 1989 (Trainee)

Passagiere: keine

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: privat
Startort: Mollis LSMF
Ziel: Mollis LSMF

Schäden:

Besatzung: nicht verletzt
Passagiere: --
Drittpersonen: --
Luftfahrzeug: leicht beschädigt
Drittschaden: --

Kurzbeschreibung: Im Rahmen eines Display- und Formationsflugkurses führten eine Boeing Stearman und zwei PC-7 einen Übungsflug durch. Während eines Manövers kollidierte die Stearman mit einer PC-7. Beide Flugzeuge konnten beschädigt in Mollis landen.