



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Birrfeld (LSZF) (AG), 29. Juni 2018, 14:28 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-RBG

Muster: Boeing Airplane Company, E75 (PT-13D/N2S-5)

Halter: Stearman Club, 9423 Altenrhein

Eigentümer: Stearman Club, 9423 Altenrhein

Piloten: 2

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Privat

Startort: Birrfeld (LSZF)

Ziel: Birrfeld (LSZF)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Stark beschädigt

Drittsschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Nach einer normalen Landung drifte das Flugzeug in der ersten Rollphase etwas nach rechts. Das Flugzeug überrollte mit geringer Geschwindigkeit den rechten Pistenrand und überschlug sich kurz vor dem Stillstand.

Bern, 22. Januar 2019