



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Grenchen (LSZG) (SO), 18. Juni 2020, 15:58 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-SCL

Muster: HOAC-Austria, DV 20

Halter: Fliegerschule Birrfeld AG, Flugplatz Birrfeld , Postfach 133, 5242 Lupfig

Eigentümer: Fliegerschule Birrfeld AG, Flugplatz Birrfeld , Postfach 133, 5242 Lupfig

Flugschüler: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Betriebsart: Schulung

Startort: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Ziel: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Nicht beschädigt

Drittschaden: Pistenlampe mit Halterung zerstört

Kurzbeschreibung: Während der Solo-Landung des Flugschülers verliess das Flugzeug die Piste nach links, überrollte eine Pistenlampe und kam im Gras zum Stillstand.

Bern, 24. August 2021