



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: 3 km südöstlich des Flugplatzes Hausen am Albis (LSZN) (ZH),
13. Januar 2022, 16:05 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-SFU
Muster: Aquila AT01
Halter: Albis Wings, Postfach 6, 8915 Hausen am Albis
Eigentümer: Albis Wings, Postfach 6, 8915 Hausen am Albis

Fluglehrer: 1

Flugschüler: 1

Passagiere: 0

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Schulung
Startort: Flugplatz Hausen a.A. (LSZN)
Ziel: Flugplatz Hausen a.A. (LSZN)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Leicht beschädigt
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Kurze Zeit nach einem Aufsetzen und Durchstarten (*touch-and-go*) auf der Piste 09 des Flugfeldes Hausen am Albis (LSZN) traten während des Steigfluges Vibrationen sowie ein Leistungsverlust am Motor auf. Die anschließende Landung auf der Piste 27 erfolgte ereignislos.

Bern, 2. März 2022