



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport de Genève (LSGG), 24 avril 2020, 16h35 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-SGD
Type: Diamond Aircraft Industries GmbH, DA 40 NG
Exploitant: Motorfluggruppe Zürich, Postfach , 8058 Zürich
Propriétaire: Motorfluggruppe Zürich, Postfach , 8058 Zürich

Pilote: 1

Passagers: 0

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)
Type d'exploitation: Privé
Lieu de départ: Genève (LSGG)
Destination: Zurich (LSZH)

Dommages:

Equipage: Aucun
Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Intact
Autres dommages: Aucun

Brève description: Peu après le décollage en piste 04, le pilote constate une perte de puissance du moteur importante ainsi que l'activation des alarmes de l'unité de contrôle du moteur. Il effectue rapidement un demi-tour par la gauche et atterrit sur la piste 22.

Berne, 29 avril 2020