



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Bünzen (AG), 12. Juni 2021, 10:55 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-SGV
Muster: Diamond DA-40 NG
Halter: Motorfluggruppe Zürich, 8058 Zürich
Eigentümer: Motorfluggruppe Zürich, 8058 Zürich

Pilot: 1

Passagiere: 2

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)
Betriebsart: Privat
Startort: Flughafen Zürich (LSZH)
Ziel: Flughafen Sion (LSGS)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Unbeschädigt
Drittschaden: Leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Notlandung nach Triebwerksausfall

Bern, 17. Juni 2021