



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: 1 km südlich von Gossau/ZH,
30. November 2019, 12:20 Uhr LT

Luftfahrzeug:
Immatrikulation: HB-SPO
Muster: Jodel D 117 (MSN 605)
Halter: Stoffel Aviation GmbH, Erlenstrasse 23, 8335 Hittnau
Eigentümer: Stoffel Aviation GmbH, Erlenstrasse 23, 8335 Hittnau

Fluglehrer: Schweizer Bürger, Jahrgang 1980

Flugschüler: Schweizer Bürger, Jahrgang 1988

Flug: **Flugregeln:** Sichtflugregeln (*visual flight rules* – VFR)
Betriebsart: Schulung
Startort: Speck-Fehraltorf (LSZK)
Ziel: Birrfeld (LSZF)

Schäden: **Besatzung:** Keine
Passagiere: ---
Drittpersonen: ---
Luftfahrzeug: Stark beschädigt
Dritte: Leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Notlandung im Gelände nach Triebwerksausfall