



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Bern Flughafen LSZB, 15. August 2017, 14:20 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-SRC
Muster: AERO AT SP. Z O.O., AT-3 R100
Halter: Alp-Air Bern AG, 3123 Belp
Eigentümer: Alp-Aircraft GmbH, 3123 Belp

Pilot: Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1968

Passagiere: ---

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*visual flight rules* – VFR)
Betriebsart: Schulung
Startort: Bern LSZB
Ziel: Bern LSZB

Schäden:

Besatzung: 1 leicht verletzt
Passagiere: ---
Drittpersonen: ---
Luftfahrzeug: Stark beschädigt
Drittschaden: Bodenspuren und leichte Verschmutzung durch ausge-
laufenes Öl

Kurzbeschreibung: Nach der Landung auf der Piste 32 hob das Flugzeug wieder ab, brach nach links aus und stürzte auf das Gras neben der Piste.