



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Gletscherspitze oberhalb Blatten (VS), 25. Juli 2020, 12:20 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-TLF
Muster: CESSNA AIRCRAFT COMPANY, 172R
Halter: Fluggruppe Reichenbach, Flugplatz , 3713 Reichenbach
Eigentümer: Fluggruppe Reichenbach, Flugplatz , 3713 Reichenbach

Pilot: 1

Passagiere: 3

Flug:

Flugregeln: VFR
Betriebsart: Privat
Startort: Reichenbach Flugplatz (LSGR)
Ziel: Reichenbach Flugplatz (LSGR)

Schäden:

Besatzung: 1 Tödlich verletzt
Passagiere: 3 Tödlich verletzt
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittsschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Bei einem Rundflug in den Alpen stürzte das Flugzeug auf ein Felsband unterhalb der Gletscherspitze. Nach dem Aufprall fing das Wrack Feuer.

Bern, 31. Juli 2020