



## RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

**Lieu, date et heure:** Aérodrome de La Blécherette (LSGL), 22 mai 2020, 15 h 00 LT

### Aéronef

**Immatriculation:** HB-TLZ

**Type:** Cessna 172 S

**Exploitant:** Groupe de vol à moteur de Porrentruy, C.P. 83, CH-2900 Porrentruy

**Propriétaire:** Groupe de vol à moteur de Porrentruy, C.P. 83, CH-2900 Porrentruy

**Pilote:** 1

**Passager:** 0

### Vol:

**Règles de vol:** Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules* – VFR)

**Type d'exploitation:** Privé

**Lieu de départ:** Bressaucourt (LSZQ)

**Destination:** Lausanne-la Blécherette (LSGL)

### Dommages:

**Equipage:** Indemne

**Passagers:** Aucun

**Tierces personnes:** Aucun

**Aéronef:** Fortement endommagé

**Dégâts au sol:** Aucun

**Brève description:** L'avion rebondit à plusieurs reprises lors de l'atterrissage en piste 18

Berne, 5 juin 2020