



## RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'incidente, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

**Luogo, data, ora:** Aeroporto Locarno (LSZL) (TI), 12. giugno 2021, 17:05 LT

### Aeromobile

**Immatricolazione:** HB-TUO

**Tipo:** Moravan, N.P. «Zlin», Z 526

**Detentore:** Associazione Tailwheel Ticino, via alla Chiesa 7, 6980 Castelrotto

**Proprietario:** Associazione Tailwheel Ticino, via alla Chiesa 7, 6980 Castelrotto

**Pilota:** 1

**Passeggeri:** 1

### Volo:

**Regole di volo:** Regole del volo a vista (*Visual Flight Rules – VFR*)

**Categoria di volo:** Privato

**Luogo di decollo:** Aeroporto Locarno (LSZL)

**Destinazione:** Aeroporto Locarno (LSZL)

### Danni:

**Equipaggio:** Nessuno

**Passeggeri:** Nessuno

**Terzi:** Nessuno

**Aeromobile:** Danno serio

**Suolo:** Nessuno

**Breve descrizione:** Durante la corsa di decollo il carrello principale si è retratto. L'aereo ha interrotto la manovra danneggiando fortemente l'elica.

Berna, 18 giugno 2021