



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Subingen (SO), 20. Juli 2021, 20:24 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-UVC
Muster: AG für Dornier-Flugzeuge, BÜ 131
Halter: Privat
Eigentümer: Privat

Pilot: 1

Passagiere: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)
Betriebsart: Privat
Startort: Flugplatz Langenthal (LSPL)
Ziel: Flugplatz Langenthal (LSPL)

Schäden:

Besatzung: Schwer verletzt
Passagier: Tödlich verletzt
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: Geringer Flurschaden

Kurzbeschreibung: Das Flugzeug bewegt sich auf einer spiralförmigen Flugbahn stark sinkend nach unten und schlägt auf Wiesland auf.

Bern, 03. August 2021