



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport Lausanne La Blécherette LSGL
20 septembre 2012, 15:36 LT

Aéronef:

Immatriculation: HB-UVT
Type: Bücker Jungmann, 1.131-E SERIE 2000
Exploitant: Club Bücker Aéroformation, Rte de Romanel 3, 1018 Lausanne
Propriétaire: Club Bücker Aéroformation, Rte de Romanel 3, 1018 Lausanne

Pilote: Instructeur Citoyen suisse, né en 1969

Elève Citoyen suisse, né en 1960

Passagers: ---

Vol:

Règles de vol: VFR
Catégorie de vol: Instruction
Lieu de départ: Lausanne LSGL
Destination: Lausanne LSGL

Dommages:

Equipage: Indemne
Passagers: ---
Tiers: ---
Aéronef: Fortement endommagé
Dégats au sol: ---

Brève description: Après l'atterrissage sur la piste 36, l'avion dévie sur la droite et quitte la piste pour s'immobiliser dans une bande herbeuse.