



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Valeyres-sous-Rances (VD), 16 août 2025, 14h56 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-WZN

Type: Aerospool, SPOL. S R.O., WT9

Exploitant: Air-Club Yverdon, chemin de l'Aérodrome 2, 1400 Yverdon-les-Bains

Propriétaire: Air-Club Yverdon, chemin de l'Aérodrome 2, 1400 Yverdon-les-Bains

Pilote: 1

Vol:

Règles de vol: VFR (*Visual Flight Rules*)

Type d'exploitation: Privés

Lieu de départ: Aérodrome d'Yverdon-les-Bains (LSGY)

Destination: Aérodrome d'Yverdon-les-Bains (LSGY)

Dommages:

Equipage: Mortellement blessé

Passagers: Aucun

Tierces personnes: Aucun

Aéronef: Détruit

Dégâts au sol: Léger dégâts au sol

Brève description: L'avion s'est écrasé dans un champ situé dans le village de Valeyres-sous-Rances, près de la ville d'Orbe. L'avion approchait l'aérodrome d'Yverdon (LSGY) à son retour d'un vol de remorquage.

Berne, le 9 septembre 2025