



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'inconveniente grave, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Ascona, 7 febbraio 2017, 11:16 LT

Aeromobile:

Immatricolazione: HB-XFQ
Tipo: Schweizer Aircraft Corporation 269C
Detentore: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur
Proprietario: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Istruttore: Cittadino svizzero, 1984

Allievo: Cittadino svizzero, 1988

Volo:

Regole di volo: VFR
Categoria di volo: Scuola
Luogo di decollo: Aerodromo Locarno (LSZL)
Destinazione: Aerodromo Locarno (LSZL)

Danni:

Equipaggio: 0
Passeggeri: 0
Terzi: 0
Aeromobile: Nessuno
Suolo: Nessuno

Breve descrizione: Durante un volo scuola l'equipaggio notando la pressione dell'olio al minimo e la temperatura al massimo, ha eseguito un atterraggio sull'ex aerodromo di Ascona.