



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Gebirgslandeplatz Alphubel (LSVF) (VS), 18. Dezember 2021, 10:25 LT

Lufffahrzeug

Immatrikulation: HB-XII
Muster: Aerospatiale, SA 315 B Lama
Halter: Air Zermatt AG, Postfach 177, 3920 Zermatt
Eigentümer: Air Zermatt AG, Postfach 177, 3920 Zermatt

Pilot: 1

Passagiere: 3

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Privat
Startort: Gebirgslandeplatz Unterrothorn (LSYU)
Ziel: Gebirgslandeplatz Alphubel (LSVF)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Lufffahrzeug: Schwer beschädigt
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Harte Landung

Bern, 17. Januar 2022