



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Haltikon Heliport (LSXN) (SZ), 15. Juli 2019, 17:00 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-XKA

Muster: Kamov Company, Ka-32A11BC

Halter: Heliswiss International AG, Haltikon 32, 6403 Küssnacht am Rigi

Eigentümer: Heliswiss International AG, Haltikon 32, 6403 Küssnacht am Rigi

Pilot: Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1959

Fluglehrer: Portugiesischer Staatsangehöriger

Passagiere: 0

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* - VFR)

Betriebsart: Schulung

Startort: Haltikon Heliport (LSXN)

Ziel: Haltikon Heliport (LSXN)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: ---

Drittpersonen: Schwer verletzt

Luftfahrzeug: Nicht beschädigt

Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Während der Landung des Helikopters wurde ein Lastwagenchauffeur, der sich gegenüber dem Heliport auf dem Aufleger des Lastwagens befand, durch den Rotorabwind heruntergeblasen und stürzte auf den Boden.