



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Das Büro für Flugunfalluntersuchungen eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Monte Rosa Hütte, Gde Zermatt/VS, 5. Juni 2010, 10:45LT

### Luftfahrzeug:

**Immatrikulation:** HB-XND  
**Muster:** SA315 B  
**Halter:** Air Zermatt AG, 3920 Zermatt  
**Eigentümer:** Air Zermatt AG, 3920 Zermatt

**Pilot:** Schweizer Bürger, 1971

**Passagiere:** ---

### Flug:

**Flugregeln:** VFR  
**Flugkategorie:** Gewerbsmässig  
**Startort:** Zermatt  
**Ziel:** Zermatt

### Schäden:

**Besatzung:** Pilot schwer verletzt  
**Passagiere:** ---  
**Drittpersonen:** ---  
**Luftfahrzeug:** Stark beschädigt  
**Drittschaden:** Gebäudeschäden

**Kurzbeschreibung:** Während der Landung auf der Helikopterplattform vor der Monte Rosa Hütte touchierte der Hauptrotor die Fassade. Dabei kippte der Helikopter auf die linke Seite.