



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'incidente, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Comune di Monteceneri, Loc. Stand di Tiro, 05.
ottobre.2016, ore 0855 LT

Aeromobile:

Immatricolazione: HB-XRD
Tipo: SA 315 B Lama
Detentore: Heli TV SA, 6527 Lodrino
Proprietario: Heli TV SA, 6527 Lodrino

Pilota: Cittadino Svizzero, classe 1983

Assistenti di volo: 3, di cui 2 al suolo

Volo:

Regole di volo: VFR giorno
Categoria di volo: Lavoro Aereo
Luogo di decollo: Monte Ceneri
Destinazione: Monte Tamaro antenna

Danni:

Equipaggio: 1 pilota e 1 assistente di volo in elicottero, indenni
2 assistenti di volo al suolo, di cui 1 ferito grave
Terzi: Nessun danno
Aeromobile: Nessun danno
Suolo: Nessun danno

Breve descrizione: Durante la manovra di decollo un assistente di volo rimane impigliato nell'imbragatura del carico esterno e si ferisce ad un braccio.