



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Muhen / AG, 20. September 2015, 12:00 Uhr LT

Luftfahrzeug:

Immatrikulation: HB-YEA
Muster: GLASAIR RG
Halter: Privat
Eigentümer: Privat

Pilot: Schweizer Bürger, Jahrgang 1945

Passagiere: Keine

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: Privat
Startort: Triengen (LSPN)
Ziel: Unbekannt

Schäden:

Pilot: Tödlich verletzt
Drittperson: Schwer verletzt
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: Personenwagen
leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Im Verlauf einer Notlandung überrollt das Flugzeug eine Strasse und kollidiert dabei mit einem Personenwagen. Das Flugzeug wird durch einen Vollbrand zerstört.