



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Flugplatz Lommis (LSZT) (TG), 6. August 2020, 09:45 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-YGS  
**Muster:** Homebuilt (CH), Brändli BX-3  
**Halter:** Privat  
**Eigentümer:** Privat

**Pilot:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Flugplatz Lommis (LSZT)  
**Ziel:** Flugplatz Lommis (LSZT)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine  
**Passagiere:** Keine  
**Drittpersonen:** Keine  
**Luftfahrzeug:** Schwer beschädigt  
**Drittschaden:** Flugplatzmarkierung

**Kurzbeschreibung:** Nach einem Startabbruch kollidierte das Flugzeug mit einer rot-weissen Markierung an einer Ecke des Pistenstreifens.

Bern, 24. August 2021