



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** 700 m nordwestlich des Flugplatzes Bad Ragaz (LSZE) (SG),  
1. Juni 2021, 08:30 LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** HB-YHT  
**Muster:** Brändli BX-2 «Cherry» (Eigenbau)  
**Halter:** Gebert Rechtsanwälte AG, Spitalackerstrasse 74, 3013 Bern  
**Eigentümer:** Gebert Rechtsanwälte AG, Spitalackerstrasse 74, 3013 Bern

**Pilot:** 1

**Passagiere:** 0

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Flugplatz Bad Ragaz (LSZE)  
**Ziel:** Flugplatz Locarno (LSZL)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine  
**Passagiere:** Keine  
**Drittpersonen:** Keine  
**Luftfahrzeug:** Schwer beschädigt  
**Drittsschaden:** Keiner

**Kurzbeschreibung:** Kurz nach dem Start von der Piste 30 stellte der Pilot einen Leistungsverlust fest. In der Folge entschied er sich für eine Notlandung auf einem Feld. Dabei knickte das Bugfahrwerk ein und das Flugzeug überschlug sich.

Bern, 3. Juni 2021