



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Rund 3 km südöstlich von Herisau (AR), 24. August 2019, 16:00 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-YKJ

Muster: Rotorway Helicopter Manufacturing Co., EXEC 162F

Halter: Privat

Eigentümer: Privat

Pilot: 1

Passagiere: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Betriebsart: Privat

Startort: 1.5 km östlich von Bürglen (TG)

Ziel: unbekannt

Schäden:

Besatzung: Tödlich verletzt

Passagiere: Schwer verletzt

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Zerstört

Drittschaden: Leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Der Helikopter stürzte im Verlauf einer Autorotation auf eine Wiese, überschlug sich und fing Feuer.