



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Emmen (LSME) (LU), 31. März 2021, 08:01 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-YMF
Muster: Lancair International, INC., Lancair 360
Halter: Privat
Eigentümer: Privat

Pilot: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)
Betriebsart: Privat
Startort: Flugplatz St. Gallen-Altenrhein (LSZR)
Ziel: Flugplatz Emmen (LSME)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Schwer beschädigt
Dritt Schaden: Keine

Kurzbeschreibung: Bei der Landung auf der Piste 22 wurde das Bugrad vom Fahrwerk getrennt, und das Flugzeug kam auf der Piste schlitternd zum Stillstand.

Bern, 22. April 2021