



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Oberramsern (SO), 8. Mai 2021, 14:20 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-YMS
Muster: Lancair International, INC., Legacy 2000
Halter: Cross Country Flyers, 8320 Fehraltorf
Eigentümer: Privat

Pilot: 1

Passagiere: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Privat
Startort: Flugplatz Grenchen (LSZG)
Ziel: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Schäden:

Besatzung: Tödlich verletzt
Passagier: Tödlich verletzt
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: Leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Das Flugzeug stürzte aus geringer Höhe auf eine Wiese.

Bern, 10. Mai 2021