



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Luzern Beromünster (LSZO) (LU), 16. Januar 2019, 11:30 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-ZDW

Muster: Robinson Helicopter Company, R44

Halter: Airport Helicopter AHB AG, Moos 3, 6025 Neudorf

Eigentümer: HRM Helicopter und Immobilien AG, Moos 3, 6025 Neudorf

Pilot: Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1974

Passagiere: 3

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Privat

Startort: Luzern Beromünster (LSZO)

Ziel: Luzern Beromünster (LSZO)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Stark beschädigt

Drittschaden: Leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Kurz nach dem Start erfuhr der Helikopter einen Triebwerkausfall, worauf der Pilot umgehend eine Autorotation einleitete. Bei der Landung im mo-
rastigen Gelände südlich der Segelfluggpiste überschlug sich der Helikop-
ter und wurde stark beschädigt.