



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'incidente, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Mendrisio, 29. agosto 2017, 13.21 LT

Aeromobile

Immatricolazione: HB-ZLA

Tipo: EUROCOPTER, EC120 B

Detentore: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Proprietario: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Pilota: Cittadino Svizzero, classe 1961

Passeggeri: 2

Volo:

Regole di volo: VFR

Categoria di volo: Privato

Luogo di decollo: Genestrerio/TI

Destinazione: Locarno airport LSZL

Danni:

Equipaggio: Nessuno

Passeggeri: Nessuno

Terzi: Nessuno

Aeromobile: Danneggiato seriamente

Suolo: Nessuno

Breve descrizione: In volo, dopo circa 1 minuto dal decollo, il pilota sente dei rumori e decide per un atterraggio di precauzione.