



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: «Underi Heitere», Diemtigen (BE), 25. Juni 2022, 11:10 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-ZMC

Muster: Eurocopter, AS 350 B3

Halter: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Eigentümer: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Pilot: 1

Flughelfer: 2

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Arbeitsflug

Startort: Heliport Gsteigwiler (LSXG)

Ziel: «Underi Heitere», Diemtigen

Schäden:

Pilot: Schwer verletzt

Flughelfer: Flughelfer 1: leicht verletzt, Flughelfer 2: unverletzt

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Zerstört

Drittschaden: Bodenverschmutzung infolge ausgetretenen Treibstoffes

Kurzbeschreibung: Im Rahmen eines Transportfluges kollidierte der Helikopter mit einem Kabel, stürzte aus geringer Höhe zu Boden und fing Feuer.

Bern, 29.06.2022