



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Alp Oberkäseren, Amden/SG, 28. Juni 2015, 13:06 LT

Luftfahrzeug:

Immatrikulation: HB-ZRY
Muster: AW109SP
Halter: Schweizerische Luft-Ambulanz AG,
Postfach 1414, 8058 Zürich
Eigentümer: Schweizerische Luft-Ambulanz AG,
Postfach 1414, 8058 Zürich

Pilot: Schweizer Bürger, Jahrgang 1965

**Übrige
Besatzungsmitglieder:** 2

Passagiere: Keine

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: Rettungseinsatz
Startort: Flugplatz Mollis (LSMF)
Ziel: Alp Oberkäseren

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: -
Drittpersonen: Leicht verletzt
Luftfahrzeug: Beschädigt
Drittschaden: Telefonleitung durchtrennt

Kurzbeschreibung: Im Rahmen eines Rettungseinsatzes durchtrennte der Helikopter beim Anflug zur Alp Oberkäseren eine Telefonleitung. Der Pilot konnte daraufhin den Helikopter



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST

Bereich Aviatik

in der Nähe sicher landen. Eine Person wurde am Boden
von der zurückschnellenden Telefonleitung getroffen.

Aéropôle I, 1530 Payerne
Tel + 41 58 466 33 00, Fax +41 58 466 33 01
info@sust.admin.ch
www.sust.admin.ch