



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Sevelen (SG), 25. Januar 2021, 11:20 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-ZSA

Muster: Robinson Helicopter Company, R44 II

Halter: Valair AG, Schiffflände 2, 9496 Balzers, Liechtenstein

Eigentümer: Valair AG, Schiffflände 2, 9496 Balzers, Liechtenstein

Fluglehrer: 1

Flugschüler: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Checkflug

Startort: Heliport Balzers (LSXB)

Ziel: Heliport Balzers (LSXB)

Schäden:

Besatzung: Leicht verletzt

Passagiere: -

Drittpersonen: -

Luftfahrzeug: Stark beschädigt

Drittschaden: Leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Kurz nach dem Start im Gelände schlug der Helikopter hart auf dem Boden auf und kippte auf die linke Seite.

Bern, 27. Januar 2021