



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Ägerten, Neuendorf (SO), 30. September 2021, 14:02 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-ZVK

Muster: Hélicoptères Guimbal, Cabri G2

Halter: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Eigentümer: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Fluglehrer: 1

Flugschüler: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Schulung

Startort: Heliport Pfaffnau (LSXP)

Ziel: Heliport Pfaffnau (LSXP)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Schwer beschädigt

Drittsschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Nach einer Autorotations-Übung fiel beim Erhöhen der Leistung mit dem *collective* die Hauptrotordrehzahl stark ab. Der Helikopter setzte anschliessend hart auf einem Acker auf und wurde dabei schwer beschädigt.

Bern, 4. Oktober 2021