



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Meiggra, Region Zermatt/VS, 625'312 / 099'195
9. September 2020, 15:20 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-ZVM
Muster: Kaman Aerospace Corporation, K-1200
Halter: ROTEX Helicopter AG, Schiffflände 2, 9496 Balzers
Eigentümer: ROTEX Helicopter AG, Schiffflände 2, 9496 Balzers

Pilot: 1

Passagiere: 0

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Kommerziell
Startort: Meiggra (VS)
Ziel: Meiggra (VS)

Schäden:

Besatzung: Nicht verletzt
Passagier: ---
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Stark beschädigt
Drittschaden: Fahrzeug am Boden

Kurzbeschreibung: Kollision der Hauptrotorblätter mit einem parkierten Fahrzeug beim Hotrefueling.

Bern, 6. Januar 2021