



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls (Airprox) ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Samedan Flugplatz (LSZS) / GR, 19. August 2018, 11:40 LT

Luftfahrzeug 1

Immatriculation: HB-KOU

Muster: COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNAM S.R.L., P2002-JF

Halter: Fluggruppe Seeland, Postfach 771, 2501 Biel/Bienne

Eigentümer: Fluggruppe Seeland, Postfach 771, 2501 Biel/Bienne

Flugbesatzung: 2

Flug:

Flugregeln: VFR

Betriebsart: Schulung

Startort: Samedan Flugplatz (LSZS)

Ziel: Biel-Kappelen Flugplatz (LSZP)

Luftfahrzeug 2

Immatriculation: HB-ZMI

Muster: EUROCOPTER, AS 350 B3

Halter: Heli Bernina AG, Piazza Aviatica 4, 7503 Samedan

Eigentümer: Heli Bernina AG, Piazza Aviatica 4, 7503 Samedan

Flugbesatzung: 1 Pilot, 4 Passagiere

Flug:

Flugregeln: VFR

Betriebsart: Kommerziell

Startort: Samedan Flugplatz (LSZS)

Ziel: Samedan Flugplatz (LSZS)

Kurzbeschreibung: Kurz nach dem Abheben einer Tecnam P2002 von der Piste 21 kreuzte ein ebenfalls gerade gestarteter Helikopter deren Flugweg. Zur Kollisionsvermeidung flog die Besatzung der Tecnam über der Piste einen Vollkreis.

Bern, 9. Oktober 2018