



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flughafen St. Gallen-Altenrhein (LSZR)
5. Januar 2017, 16:28 UTC

Luftfahrzeug:

Immatrikulation: M-AFMA
Muster: Bombardier BD-700-1A10
Halter: AFMA Aviation Services, Faisal M. Al-Sheikh
Investments Limited Co. Aviation Division, King
Abdulaziz Road, Al-Yasmine Dist., P.O. Box 39506,
Riyadh 11375, Kingdom of Saudi Arabia
Eigentümer: AFMA Aviation Ltd., 26-28 Athol Street, Douglas, Isle of
Man, IM1 1JB, British Isles

Piloten: CMD: Schweizer Bürger, Jahrgang 1967
F/O: Griechischer Bürger, Jahrgang 1949

Kabinenbesatzung: 1

Passagiere: 2

Flug:

Flugregeln: IFR
Flugkategorie: Privat
Startort: Flughafen Basel (LFSB)
Ziel: Flughafen St. Gallen-Altenrhein (LSZR)

Schäden: Zwei Masten der Anflugbefeuerung (*lead-in lighting*)

Kurzbeschrieb: Nach einem Instrumentenanflug auf die Piste 10 des Flughafens St. Gallen-Altenrhein touchiert das Fahrwerk des Flugzeuges die letzten zwei Masten der Anflugbefeuerung.