



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Genève Aéroport (LSGG), 23 juin 2021, 19h20 LT

Aéronef

Immatriculation: M-ISTY
Type: Gulfstream Aerospace LP, G280
Exploitant: INEOS Aviation, Hawkslease Chapel Lane, Lyndhurst Hampshire, SO43 7FG
Propriétaire: Hampshire Aviation LLP, Hawkslease Chapel Lane, Lyndhurst Hampshire United Kingdom SO43 7FG

Pilote: 2

Equipage de cabine: 1

Passagers: 9

Vol:

Règles de vol: Règles de vol aux instruments (*Instrument Flight Rules* – IFR)
Type d'exploitation: Privé
Lieu de départ: Nice Côte d'Azur Aéroport (LFMN)
Destination: Genève Aéroport (LSGG)

Dommages:

Equipage: Aucun
Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Fortement endommagé
Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Après un atterrissage dur sur la piste 22, l'avion présentait plusieurs déformations à l'emplanture de l'aile droite, ainsi qu'une fuite de kérosène.

Berne, 29 juin 2021