



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** rund 500 m südöstlich der Landiwiese, Zürichsee (ZH), 25. Januar 2019, 10:10 LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** SUI-9909

**Muster:** M2 V9

**Halter:** Matternet Inc., 3511 EdisonWay, Menlo Park, CA 94025 USA

**Eigentümer:** Matternet Inc., 3511 EdisonWay, Menlo Park, CA 94025 USA

**Ladung:** Blutproben

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

**Betriebsart:** Kommerziell

**Startort:** Klinik im Park, Zürich

**Ziel:** Zentral Labor Zürich

### Schäden:

**Besatzung:** Keine

**Ladung:** Keine

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Zerstört

**Drittschaden:** Keiner

**Kurzbeschreibung:** Es handelte sich um einen gewerbsmässigen Einsatz im Auftrag der Schweizerischen Post, bei dem Blutproben transportiert wurden. Wenige Minuten nach dem Start wurde infolge eines technischen Fehlers eine Notlandung aus rund 60 m über Grund eingeleitet. Nach dem Auslösen des Fallschirms segelte die Drohne ins Wasser und sank. Durch den Wassereintritt erlitt die Drohne einen Totalschaden.

Bern, 12. Februar 2019