



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: 200 m nordwestlich des Flugfeldes Speck-Fehraltorf/ZH (LSZK), 19. Oktober 2014, 16:50 Uhr

Luftfahrzeug:

Immatriculation: N108MW
Muster: SIAI Marchetti S.205-18/R
Halter: Plane Fun Inc. TR Trustee, 2003 Deerfield Run, Snellville, GA 30078-2403 (USA)
Eigentümer: privat

Pilot: Schweizer Bürger, Jahrgang 1959

Passagiere: 3

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: privat
Startort: Flugfeld Speck-Fehraltorf (LSZK)
Ziel: Flugfeld Speck-Fehraltorf (LSZK)

Schäden:

Besatzung: unverletzt
Passagiere: unverletzt
Drittpersonen: ---
Luftfahrzeug: schwer beschädigt
Drittschaden: Flurschaden (Maisfeld)

Kurzbeschreibung: Nach dem Start auf der Piste 30 gewinnt das Flugzeug kaum Höhe und setzt ca. 60 m nach dem Pistenende auf einer Wiese wieder auf. Anschliessend überrollt es eine Strasse und durchquert ein Maisfeld, bevor es etwa 150 m nach der ersten Bodenberührung zum Stillstand kommt.