



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flughafen Zürich (LSZH), 23. August 2017, 12:13 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: N68061
Muster: Boeing, 767-424ER
Halter: United Airlines Inc., Attn: Treasurer Willis Tower, 233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, USA
Eigentümer: United Airlines Inc., Attn: Treasurer Willis Tower, 233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, USA

Piloten: **CMD:** Amerikanischer Staatsbürger, Jahrgang 1967
FO 1: Amerikanische Staatsbürgerin, Jahrgang 1963
FO 2: Amerikanischer Staatsbürger

Kabinenbesatzung: Unbekannt

Passagiere: Unbekannt

Flug:

Flugregeln: IFR
Betriebsart: Kommerziell
Startort: Flughafen Zürich (LSZH)
Ziel: Airport Washington Dulles (KIAD)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Leicht beschädigt
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Nach dem Start baute sich die Druckkabine nicht wie erwartet auf, so dass die Flugbesatzung einen Notsinkflug einleiten musste und nach Zürich zurückkehrte.