



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

<b>Ort, Datum und Zeit:</b>	Flugplatz Speck-Fehraltorf (LSZK), 6. Mai 2022, 19:48 Uhr
<b>Luftfahrzeug:</b>	
<b>Immatriculation:</b>	N985EK
<b>Muster:</b>	Cirrus SR22
<b>Halter:</b>	Charter Team N985EK GmbH, Am Neuen Werk 3 D-33378 Rheda-Wiedenbrück
<b>Eigentümer:</b>	Qualitair LLC Trustee, D-64720 Michelstadt
<b>Pilot:</b>	1
<b>Flug:</b>	
<b>Flugregeln:</b>	Sichtflugregeln ( <i>Visual Flight Rules</i> – VFR)
<b>Betriebsart:</b>	Privat
<b>Startort:</b>	Flugplatz Bielefeld (EDLI)
<b>Ziel:</b>	Flugplatz Speck-Fehraltorf (LSZK)
<b>Schäden:</b>	
<b>Besatzung:</b>	Keine
<b>Passagiere:</b>	Keine
<b>Drittpersonen:</b>	Keine
<b>Luftfahrzeug:</b>	Keine
<b>Dritte:</b>	Keine
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kontrollverlust am Boden, Überrollen des Pistenendes nach der Landung

Bern, 23. August 2023