



## RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'inconveniente grave, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

**Luogo, data, ora:** Lugano (LSZA), 6. ottobre 2018, 11.45 LT

### Aeromobile

**Immatricolazione:** OE-FID  
**Tipo:** Citation, C510  
**Detentore:** Jet24 GmbH, Steinriegelweg, Objekt 140, A-1300 Flughafen Wien  
**Proprietario:** Sky Taxi Luftfahrt GmbH, Bahnhofstraße 10, 6900 Bregenz

**Pilota:** 2

**Passeggeri:** 1

### Volo:

**Regole di volo:** Regole del volo strumentale (*Instrument Flight Rules – IFR*)  
**Categoria di volo:** Volo charter  
**Luogo di decollo:** Luton (EGGW)  
**Destinazione:** Lugano (LSZA)

### Danni:

**Equipaggio:** Nessuno  
**Passeggeri:** Nessuno  
**Terzi:** Nessuno  
**Aeromobile:** Ruota carrello principale destro  
**Suolo:** Nessuno

**Breve descrizione:** Durante l'atterraggio sulla pista 01, la ruota destra si è danneggiata.