



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Mesocco/GR, 29. März 2017, 16:45 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: OE-XSP

Muster: Airbus Helicopter, AS 332 L1

Halter: Heli Austria GmbH, 5600 St. Johann im Pongau, Österreich

Eigentümer: -

Pilot: Österreicher, Jahrgang 1977

Flug:

Flugregeln: VFR

Betriebsart: Arbeitsflug

Startort: Gelände

Ziel: Gelände

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Nicht beschädigt

Drittsschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Beim Ablegen einer Last bestehend aus zwei Baumstämmen, löste sich das 50 m lange Gehänge vom Sicherheitslasthaken des Dämpferelements und fiel auf den Abladeplatz. Der Sicherheitslasthaken war vom Typ LHW-13-10.