Untersuchungsdienst

## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Zürich Flughafen (LSZH) (ZH), 3. September 2022, 17:58 UTC Ort, Datum und Zeit:

Luftfahrzeug

Immatrikulation: TC-MKC

Muster: Boeing Company, B737 Max 8

Halter: Corendon Airlines, Güzeloluk Mah. 1879 Sok. No:148, Antalya - Türkei

Eigentümer: Air Lease Corporation, 2000 Avenue of the Stars, Ste. 1000N, Los An-

geles, CA 90067 - USA

Piloten: 2 Kabinenbesatzung: 4 114 Passagiere:

Flug:

Instrumentenflugregeln (Instrument Flight Rules – IFR) Flugregeln:

Betriebsart: Verkehrsfliegerei

Startort: Zürich Flughafen (LSZH) Ziel: Antalya Flughafen (LTAI)

**Bodenfahrzeug** 

Rufnahme: ATL023

Typ: Goldhofer AST-2R 210 Deichselloser Flugzeugschlepper

Betreiber: Swissport International Ltd, Flughofstrasse 55, CH-8152 Opfikon

Fahrer:

Schäden:

Besatzung: Keine Passagiere: Keine **Drittpersonen:** Keine Luftfahrzeug: Unbekannt

Drittschaden: Unbekannt

Kurzbeschrieb: Das Flugzeug kollidiert beim Losrollen mit dem Flugzeugschlepper.

Bern, 16. September 2022