



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis: Kollision zweier Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee
Ereignisart: Schiffseignis
Ort, Datum und Zeit: Luzern (LU), 19. August 2016, ca. 13:35 Uhr
Reg. Nr.: 2016081901
Verkehrsmittel: Schiff

Beteiligte Unternehmen:

Transportunternehmen: Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG
Weitere Unternehmen: Shiptec AG
Oelhydraulik Hagenbuch AG

Beteiligte Personen:

Schiffsführer SGV, Jahrgang 1955, Schweizer Staatsangehöriger,
Schiffsführer SGV, Jahrgang 1956, Schweizer Staatsangehöriger,
Schiffsführer SGV, Jahrgang 1963, Schweizer Staatsangehöriger,
Maschinist SGV, Jahrgang 1961, Schweizer Staatsangehöriger.

Beteiligte Fahrzeuge:

Dampfschiff „Unterwalden“ (SGV)
Dampfschiff „Schiller“ (SGV)

Schäden:

Personen: Es wurde niemand verletzt.
Verkehrsmittel: Beim Dampfschiff Unterwalden wurde der Bug, beim Dampfschiff Schiller die Scheuerleiste backbord beschädigt.

Kurzbeschreibung:

Bei der Begegnung der Dampfschiffe Schiller und Unterwalden in der Luzerner Seebucht fuhr das Dampfschiff Unterwalden plötzlich eine Linkskurve und kollidierte in der Folge rechtwinklig in das Heck des Dampfschiffs Schiller.

Bern, 8. September 2016