



Rapporto preliminare

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'incidente, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Evento	Distacco del rivestimento di un container cisterna durante la corsa
Tipo di evento	Irregolarità con messa in pericolo
Luogo, data, ora	Claro (TI), 19 settembre 2018, ca. ore 04:20
No. reg.	2018091903
Mezzo di trasporto	Ferrovia
Imprese coinvolte	
Imprese di trasporto	FFS Cargo International SA, Olten
Imprese di infrastruttura	FFS SA, Infrastruttura, Berna
Altre imprese	Hupac Intermodal SA (Hupac), Chiasso Chemical Express Srl (CEXU), Napoli (Italia)
Veicoli coinvolti	Vagone portacontainer, Hupac
Danni	
Persone	Nessuno
Mezzi di trasporto	Il rivestimento del container cisterna si è distaccato e danneggiato.
Infrastruttura	Diversi componenti dell'infrastruttura sono stati danneggiati.
Breve descrizione	Durante la corsa il rivestimento metallico di un container cisterna si è distaccato sollevandosi poi lateralmente, molto oltre la sagoma limite del binario. In seguito a ciò, parecchi componenti dell'infrastruttura sono stati danneggiati tra Claro e Bellinzona San Paolo.

Berna, 25. settembre 2018