



## Rapporto preliminare

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'incidente senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

<b>Evento</b>	Collisione mortale di un treno con un veicolo ferroviario
<b>Tipo di evento</b>	Collisione treno con ostacolo
<b>Luogo, data, ora</b>	Airolo (TI), 5 febbraio 2019, 8:46
<b>N. reg.</b>	2019020501
<b>Mezzo di trasporto</b>	Ferrovia
<b>Imprese coinvolte</b>	
<b>Imprese di trasporto</b>	FFS SA, Viaggiatori (FFS-P), Berna
<b>Gestore dell'infrastruttura</b>	FFS SA, Infrastruttura (FFS-I), Berna
<b>Altre imprese</b>	Fratelli Censi SA, Grono (GR) TILO SA, Bellizona
<b>Persone coinvolte</b>	Direzione responsabile della sicurezza, montatore, 1993, FFS-I Coordinatore delle aree dei lavori, 1969, Fratelli Censi, SA Guardiatratta 1, 1979, FFS-I Guardiatratta 2, 1978, FFS-I Capomovimento Airolo, 1995, FFS-I Macchinista, 1961, FFS-P
<b>Veicoli coinvolti</b>	Flirt ETR 524 114, TILO SA
<b>Danni</b>	
<b>Persone</b>	1 persona deceduta 1 persona gravemente ferita
<b>Mezzi di trasporto</b>	Flirt ETR 524 114, danni leggeri 1 draisina MiMoSa, danno totale
<b>Infrastruttura</b>	nessuno

**Breve descrizione**

Due collaboratori delle FFS sono stati investiti da tergo da un treno regionale partito da Airolo, mentre stavano per entrare nella galleria del S.Gottardo ad Airolo a bordo di una draisina.

Berna, 27 febbraio 2019