



Rapport de première information

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Evènement	Décès d'un mécanicien de manœuvre
Type d'incident	Accident de travail
Lieu, date, heure	Domdidier (FR), 9 octobre 2019, 9 h 00
N° reg.	2019100901
Moyen transport	Chemin de fer

Entreprises impliquées

Entreprise de transport	Société coopérative pour le chargement de la betterave Broye-Vully
Gestionnaire de l'infrastructure	Commune de Belmont-Broye

Personnes impliquées	Mécanicien de manœuvre, année 1998, indépendant Chef manœuvre, année 1965, indépendant
-----------------------------	---

Véhicule impliqué	Véhicule de manœuvre type E 2000, société coopérative pour le chargement de la betterave Broye-Vully
--------------------------	--

Dégâts

Humain	Un collaborateur décédé
Véhicules	
Infrastructure	
Tiers	

Brève description	Lors d'un mouvement de manœuvre télécommandé sur la voie de raccordement des betteraves sise sur la commune de Domdidier, le mécanicien de manœuvre a été happé par le convoi et blessé mortellement.
--------------------------	---

Berne, 11 octobre 2019