



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Entgleisung eines Zuges kurz nach der Abfahrt
Ereignisart	Entgleisung Zug oder Tram
Ort, Datum, Zeit	Bern (BE), 28. August 2020, 06:36 Uhr
Reg.-Nr.	2020082801
Verkehrsmittel	Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunternehmen	BLS AG (BLS), Bern
Infrastrukturbetreiberin	SBB AG, Infrastruktur (SBB-I), Bern

Beteiligte Personen Lokführer, Jahrgang 1994, BLS AG

Beteiligte Fahrzeuge Zwei Triebzüge RABe 535 112 und RABe 535 111 «Lötschberger», BLS AG

Schäden Es entstand Sachschaden an der Gleisanlage im Bereich der Weiche 27. Personen und Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden.

Kurzbeschreibung Kurz nach der Abfahrt im Gleis 2 entgleiste der Regio-Express Bern – Luzern mit der hinteren Achse des zweitvorhersten Drehgestells im Bereich der Weiche 27.

Bern, 1. September 2020